

5 外观检查结果

5.1 上部结构外观检查结果

5.1.1 主拱圈检查结果

经检查，左侧主拱圈渗水泛碱 10%；右侧主拱圈渗水泛碱 3%。

主拱圈病害检查结果见表 5.1-1。

表 5.1-1 主拱圈病害检查结果表

序号	缺损位置	病害类型	病害描述	评定标度	照片编号
1	左侧主拱圈	渗水泛碱	左侧主拱圈渗水泛碱 10%	2	照片 5.1.1-1 照片 5.1.1-2
2	右侧主拱圈	渗水泛碱	右侧主拱圈渗水泛碱 3%	2	照片 5.1.1-3

病害分布示意图




图 5.1.1-1 主拱圈病害分布示意图 (单位: m)



照片 5.1.1-1 左侧主拱圈渗水泛碱 (一)



照片 5.1.1-2 左侧主拱圈渗水泛碱 (二)